



# การพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคนิคการ กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

## DESIGN AND DEVELOPMENT SOFTWARE FOR SMALL AND MEDIUM CERAMICS INDUSTRIAL IMPROVEMENT WITH QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

อนันตกุล อังกรพุด, บำรุง ศรีสิน

ศนบก.วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริบเบอร์โนร์เคน

### บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยกลั่นกรองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและลดความสูญเสียของข้อมูลความต้องการ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายออกแบบสามารถตัดสินใจในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีที่สุดตามกำลังทรัพยากรที่มีอยู่ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศโดยใช้งานบนโปรแกรมไมโครซอฟฟ์อีксเซลล์ เวอร์ชัน 2007 หรือเวอร์ชันที่ต่ำกว่า ร่วมกับหลักการของเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นบันคุณภาพที่ประกอบไปด้วยเมทริกซ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มคุณภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อใช้งานบนไมโครซอฟฟ์อีксเซลล์ นั้นสามารถพัฒนาด้วยภาษาวีบีเอ (VBA) โดยแบ่งขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด 10 ขั้นตอน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ผู้ประกอบหรือฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ผ่านซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

**คำสำคัญ:** อุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม, เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การออกแบบซอฟต์แวร์

### Abstract

The objective of this research is to design and develop software in the small and medium ceramic industries for ceramic-product improvement. This software captures the requirements of small and medium ceramic industries and reduces the requirement lost. The designer helps to decide guidelines in response to customer needs with a limited amount of resources. This study design and develop software for small and medium ceramic industries using Microsoft Excel 2007 or previous versions including concept of quality function deployment (QFD) or house of quality. It consists of several sections or sub matrices jointed together in various ways, each containing information related to the others. As a result of this research, we found that the

design and development of such software for the QFD technique using Microsoft Excel can be developed with visual basic application (VBA), which is separated into 10 steps and after the completion of all steps, the program will have the house of quality resulting in the product design.


**Keywords:** Small and medium ceramic industries, Quality function deployment, Software design

## บทนำ

เซรามิก (Ceramic) หมายถึง เครื่องปั้นเผา เครื่องดินเผา อุตสาหกรรมเซรามิก [1] จัดเป็น อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็น อุตสาหกรรมพื้นฐานที่เชื่อมโยงเข้ากับ อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2550 อุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย พบร่วมกับมีจำนวน โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในอุตสาหกรรม เซรามิกกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ 813 โรงงาน ก่อให้เกิดการจ้างงานอุตสาหกรรม เซรามิก 47,050 คน และรายได้จากการส่งออก 13,653.2 ล้านบาท [2] การแข่งขันในเชิงธุรกิจมี ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยที่ผ่านมาประเทศไทย อาศัยความได้เปรียบทางทรัพยากรและแรง

งานถูกมากกว่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ [3]

เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD: Quaity Function Deployment) เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายออกแบบสามารถตัดสินใจในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีที่สุดตามกำลังทรัพยากรที่มีอยู่ [4] ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่า บ้านคุณภาพ (House of Quality) โดยนำความต้องการของลูกค้า และเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านตัวบ้านคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วย 7 ส่วนประกอบ คือ (A) ความต้องการของลูกค้า (B) ระดับความสำคัญ (C) การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (D) ข้อกำหนดทางเทคนิค (E) ความสัมพันธ์ของส่วนที่ (A) กับ (D) ส่วนของ (F) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดทางเทคนิค (G) เป้าหมายการดำเนินงานการผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของบ้านคุณภาพ (House of Quality)

จากสภาพปัจจุบันหาดังกล่าว แนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่าง เพื่อ  
สร้างโอกาสในการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้นโดยการ  
นำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ [5, 6]  
มาช่วยเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
ผลิตและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และทำการพัฒนา  
ซอฟต์แวร์โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่  
เชิงคุณภาพด้วยภาษา VBA (Visual Basic Application) เพื่อรองรับการใช้งานของอุตสาหกรรม  
เซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมาย  
ไว้ดังนี้

- เพื่อแสดงการประยุกต์ใช้เทคนิคการ  
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาสนับสนุนการออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์ของนักออกแบบอุตสาหกรรม  
เซรามิก ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้  
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาสนับสนุนการ  
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก

### อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

**อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย**  
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มคุณภาพ  
ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและ


**ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าของโรงงานหรือนักออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก**

ชื่อสถาน ประกอบการ	ผู้ให้สัมภาษณ์	ลักษณะการได้มาซึ่งแบบรูปทรง
1. สยามศิลาดล	คุณเพ็ญพรรณ วงศ์วัฒน์	ลูกค้าจะนำแบบมาให้ทางโรงงานจะออกแบบ ให้โดยใช้วิธีการออกแบบด้วยมือที่ได้จากการ บอกลักษณะรูปทรงดังนั้นอาจต้องใช้เวลา ประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนั้นก็จะนัดลูกค้า มาดูอีกรอบ
2. อินทราเซรามิกส์	คุณอนุรักษ์ นภาวรรณ	การได้แบบของรูปทรงเซรามิก คือ ลูกค้านำ แบบมาให้กับทางโรงงานมีพนักงานออกแบบ โดยใช้วิธีการออกแบบด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์

### ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าของโรงงานหรือนักออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก (ต่อ)

ชื่อสถานประกอบการ	ผู้ให้สัมภาษณ์	ลักษณะการได้มาซึ่งแบบรูปทรง
3. เถ้าองไถ่	คุณวนิดา บุรี สุพานิชวรภานัน	ทางโรงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยการสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ ก่อน และจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มสีสัน การได้มาด้วยแบบจะใช้วิธีการจากการบอกเล่า หรือไม่ก็ดูตัวอย่างแบบที่มี และคิดขึ้นเอง
4. รัตนโกสินทร์ 4	คุณสุขชาติ โพษะบดี	ใช้การออกแบบตามตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว และมีการเพิ่มรายละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการ หรือไม่ลูกค้าก็จะนำตัวอย่างมาให้เราเลียนแบบ
5. เชรามิกชั้ท	คุณจิตาภา ตุ้ยจิตา	ลูกค้าจะบอกความต้องการแล้วทางโรงงานจะออกแบบเองด้วยมือดังนั้นทางโรงงานจะมีการคิดค่าใช้จ่าย รวมถึงต้องใช้เวลา 2-3 เดือน

โดยผลลัพธ์จากการศึกษาระบบธุรกิจ สังเกต และสัมภาษณ์นำมาสู่การออกแบบระบบธุรกิจ (Business Domain Model) และกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ดังภาพที่ 2




ภาพที่ 2 Business Domain Model: กรณีลูกค้าต้องการให้ทางผู้ประกอบการออกแบบให้

## 2. วิเคราะห์ความต้องการ

ในการวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ได้ใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยหลักการเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis) ด้วยภาษาอูมิล (Unified Modeling Language: UML) [8, 9] ซึ่งประกอบไปด้วยยูสเคสไดอะแกรม (Use Case

Diagram) เพื่อแสดงความสามารถของระบบ ซึ่งเป็นที่ไดอะแกรม (Sequence Diagram) เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน และคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) เพื่อแสดงส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 Use Case Model: ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มผลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชรามิก

จากยูสเคสไดอะแกรมเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมีการประยุกต์หลักการของเทคโนโลยีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ซึ่งสรุปได้ 10 ขั้นตอน (Steps) แล้วนำมาสู่การกำหนดรายละเอียดของแต่ละยูสเคส ดังตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของยูสเคสขั้นตอนที่ 1 ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 Use Case Specification: Step1

Use Case: Step1	
<b>Brief Description</b>	ผู้ใช้ทำการกำหนดความต้องการเกี่ยวกับรูปทรงเชรามิกโดยป้อนข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับรูปทรงเชรามิกที่ต้องการลงไว้ในช่องรับความต้องการ
<b>Flow of Events</b>	
<b>Basic Flow</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เลือกแท็บ “Step1” บนหน้าต่างโปรแกรม</li> <li>คลิกปุ่มเริ่มทำงาน และป้อนความต้องการ</li> <li>หากต้องการเพิ่ม หรือ ลบช่องรับข้อมูล ให้คลิกขวาที่เซลล์</li> <li>เมื่อเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนที่ 2”</li> </ol>

## ตารางที่ 2 Use Case Specification: Step1 (ต่อ)

Use Case: Step1
<b>Alternative Flows</b>
<p>A1 กรณีที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และต้องการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เลือกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข</li> <li>2. ป้อนข้อมูลใหม่ลงไป</li> <li>3. เมื่อเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนที่ 2”</li> </ol> <p>A2 กรณีเพิ่มหรือลบช่องเพิ่มข้อมูล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลิกขวาที่เซลล์ที่ว่าง</li> <li>2. แล้วเลือกรายการเพิ่ม หรือ ลบ ใน Popup Menu</li> </ol>
<b>Special Requirement</b>
<b>Usability</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การป้อนข้อมูลต้องง่าย ช่องที่ให้ป้อนข้อมูลต้องสังเกตง่าย</li> <li>- ผลลัพธ์ของความต้องการที่ป้อนต้องสามารถดูได้ในแต่ละรายการ</li> </ul>
<b>Pre-Conditions</b>
-
<b>Post-Condition</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องทำ Step2 ต่อไป</li> </ul>

### 3. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ในขั้นตอนของการออกแบบเป็นการออกแบบหน้าต่างโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ซึ่งได้แบ่งหน้าต่างของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ ทั้งหมด 10 ชีต (sheets) หรือ 10 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้ารวมไว้เพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อรับทราบจำนวนหรือจัดกลุ่มความต้องการตามหมวดหมู่เป็นจัดกลุ่มของความต้องการที่ลูกค้าได้บอกผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยจะต้องมีการจัดกลุ่มความต้องการเหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 3 เพื่อรับทราบจำนวนประเภทความต้องการด้วยแผนภูมิระดับชั้น 3 ระดับ จำนวนหรือจัดกลุ่มของความต้องการของลูกค้าด้วยตารางจำนวนความต้องการ 3 ระดับ

ขั้นตอนที่ 4 เพื่อรับทราบเปรียบเทียบความต้องการที่ลูกค้า โดยให้คำนวณหนักคะแนนของ

ความต้องการแต่ละอย่างโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงระดับชั้น (AHP: Analytical Hierarchy Process) เป็นกระบวนการตัดสินใจที่ใช้การวินิจฉัยเพื่อหาเหตุผล [10] เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้มีมาก โดยเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์ (Pairwise Comparison) ที่ลักษณะมีเกณฑ์การเปรียบเทียบแทนวิธีของการเปรียบเทียบดังแทนด้วยตัวเลข 1 ถึง 9 ดังตารางที่ 3

ขั้นตอนที่ 5 เพื่อรับทราบการทำหน้างานนักความสำคัญเป็นคำนวณหน้างานความสำคัญของความต้องการด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ Importance = (Geometric Mean) / (Geometric Mean) โดยกำหนดให้

$$N = \text{ค่าของข้อมูลที่ได้จากการแบบสำรวจ}$$

$$n = \text{จำนวนข้อมูล}$$

$$\text{Geometric Mean} = \sqrt[n]{N_1 * N_2 * N_3 * \dots * N_n}$$

แล้วให้ผลลัพธ์น้ำหนักของความสำคัญออก มาในรูปของเปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนที่ 6 เพื่อหาคำตอบข้อมูลลักษณะ ทางคุณภาพหรือทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เราได้หาความสำคัญไว้แล้ว


ขั้นตอนที่ 7 เพื่อรับรู้ให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการกับข้อมูลเชิงเทคนิค เป็นส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ของลูกค้ากับข้อมูลคุณลักษณะทางคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 8 เพื่อรับกำหนดความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลคุณลักษณะทางคุณภาพเป็นการหาความสัมพันธ์เชิง บวก หรือ ลบ ของความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลเชิงเทคนิคด้วยเครื่องหมาย + และ -

ขั้นตอนที่ 9 เพื่อรับกำหนดเป้าหมาย ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการหาเป้าหมาย ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 10 เพื่อแสดงผลลัพธ์บ้านคุณภาพ (House of Quality) เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการกลั่นกรองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง เกี่ยวกับรูปทรงเซรามิก ดังภาพที่ 4



#### ภาพที่ 4 ผลลัพธ์บ้านคุณภาพ

จากการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อเพิ่ม คุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยประยุกต์ใช้เทคนิค การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพจะได้ผลลัพธ์ของ หน้าต่างติดต่อผู้ใช้งาน มีการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความต้องการของลูกค้าส่วน A กับ คุณลักษณะของส่วน C ทำให้เรามองเห็นคุณลักษณะ ทางคุณภาพต่างๆ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า มากน้อยเพียงใด โดยใช้สัญลักษณ์ 3 อย่าง คือ

△ หมายถึง มีความสัมพันธ์น้อย มีค่า เท่ากับ 1

○ หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3

● หมายถึง มีความสัมพันธ์มาก มีค่า เท่ากับ 5

จากนั้นนำค่าของแต่ละสัญลักษณ์ความ สัมพันธ์มารวมกันในตามแนวทางของคอลัมน์ ซึ่งจะได้ผล

ของเป้าหมายการดำเนินการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิคเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าตามลำดับค่าเป้าหมาย

#### 4. การพัฒนาและทดสอบ

หลังที่มีการออกแบบในส่วนหน้าต่างโปรแกรมเพื่อร้องรับการใช้งานของผู้ใช้แล้ว

ในขั้นตอนของการพัฒนาและทดสอบ เป็นการเขียนโปรแกรมให้แต่ละฟังก์ชันการทำงานเป็นตามวัตถุกำหนดได้ด้วยภาษา Visual Basic เบสิกด้วยเครื่องมือ VBE (Visual Basic Editor: VBE) โดยทำการออกแบบฟังก์ชันและซับฟังก์ชัน ไว้ในโมดูลต่างๆ ดังภาพที่ 5

```

Microsoft Visual Basic - QFDTool2.xls [design] - [Sheet1 (Code)]
File Edit View Insert Format Debug Run Tools Add-In Window Help
Project - VBAProject (QFDTool2.xls)
  VBAProject (QFDTool2.xls)
    Microsoft Excel Objects
      Sheet1 (Step 1)
      Sheet10 (Step 10)
      Sheet2 (Step 2)
      Sheet3 (Step 3)
      Sheet4 (Step 4)
      Sheet5 (Step 5)
      Sheet6 (Step 6)
      Sheet7 (Step 7)
      Sheet8 (Step 8)
      Sheet9 (Step 9)
      ThisWorkbook
    Forms
    Modules
  Click
Private Sub CreateShapeFolder(ByVal strCaption As String, Left As Integer, Top As Integer, Index As Integer)
  Dim intWidth, intHeight As Integer
  intWidth = 150
  intHeight = 50
  If (strCaption <> "") Then
    ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeFoldedCorner, Left, Top + 10, intWidth, intHeight).Select 'Left, .Top, .Width
    Selection.Name = "L1Folder" & Right("00" & CStr(Index), 2)
    Selection.Characters.Text = strCaption
    Top = Top + intHeight + 10
    Index = Index + 1
  End If
End Sub

Private Sub cmbClear_Click()
  For Each obj In ActiveSheet.OLEObjects
    If TypeOf obj.Object Is MSForms.TextBox Then
      If Mid(obj.Name, 1, 10) = "regTextBox" Then
        obj.Object.Text = ""
      End If
    End If
  Next
End Sub

```

ภาพที่ 5 หน้าต่างการเขียนโปรแกรมด้วย VBA

ในส่วนของการทดสอบเป็นการทดสอบแบบเทสเคส (Test Case) โดยทำการทดสอบการใช้งานในแต่ละขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์กำหนดไว้หรือไม่

#### 5. นำไปทดลองใช้งานและประเมินผลความพึงพอใจ

การทดลองใช้งานโดยการให้ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบชี้แจงโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล์ร์มาบ้างแล้ว ทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวและการนัดหมายลูกค้ามาที่โรงงานเพื่อทำการป้อนข้อมูล

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

ความต้องการลูกค้าลงไว้ให้โปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมประมวลผลลัพธ์ออกมาเป็นบันคุณภาพจากนั้นให้ฝ่ายออกแบบทำการออกแบบตามความต้องการที่ได้จากบันคุณภาพ แล้วนำแบบที่ได้มาสอบถามลูกค้าว่าพึงพอใจอยู่ในระดับใดดังตารางที่ 3

ลำดับ	ข้อคำถาม	$\bar{x}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1	ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน	2.82	1.31	ปานกลาง
2	สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย	2.71	1.22	ปานกลาง
3	การจัดวางองค์ประกอบของโปรแกรมดูง่ายและสวยงาม	2.46	1.12	ปานกลาง

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ (ต่อ)

ลำดับ	ข้อคำถาม	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ ความ พึงพอใจ
4	ความเหมาะสมในการทำงานของระบบโดยรวม	2.43	1.35	ปานกลาง
5	ระบบสามารถแบ่งขั้นตอนได้อย่างชัดเจน	2.25	1.09	ปานกลาง
6	ความชัดเจนของขนาด สีของตัวอักษร และ ระบบกราฟิก	3.61	0.71	มาก
7	แสดงความผิดพลาดได้อย่างชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข	2.36	1.04	ปานกลาง
8	ความสะดวกในการสร้างบ้านคุณภาพแต่ละหลัง	2.5	1.15	ปานกลาง
9	ให้ความสะดวกในบันทึกและสั่งพิมพ์ข้อมูล	2.61	1.18	ปานกลาง
10	ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	2.57	1.18	ปานกลาง

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยนี้ ได้ชื่อฟ์เวอร์สำหรับการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโมเดลน้ำตก ในส่วนการวิเคราะห์และออกแบบตามแนวทางเชิงวัดถูกโดยใช้เครื่องมือภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการใช้งานของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมที่ง่ายต่อการใช้งาน เพียงผู้ใช้ป้อนข้อมูลลงไปในช่องรับข้อมูลและคลิกทำขั้นตอนต่อไปจนครบ 10 ขั้นตอน ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้บ้านคุณภาพที่กลืนกรองข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนักออกแบบสามารถนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า โดยระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 90% และอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 10%

เพื่อใช้งานบนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์  
ประกอบไปด้วย 10 ขั้นตอน และพัฒนาด้วยภาษา  
วีบีโอเพื่อสามารถรองรับการใช้งานของอุตสาหกรรม  
เซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม และสนับสนุน  
ให้มีการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยมีการนำ  
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  
ธุรกิจ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มคุณภาพ  
ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณอุดหนุนและส่งเสริมงาน  
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รายงานสยามศิลปาดล จังหวัดเชียงใหม่ รายงานอินทรา  
เชรามิกส์ จังหวัดลำปาง รายงานถ่ายเอกสาร จังหวัด  
ราชบุรี รายงานรัตนโกสินทร์ 4 จังหวัดลำปาง และ  
รายงานเชรามิกอัพ จังหวัดกรุงเทพ สำหรับข้อมูล  
ตัวอย่าง ในการสนับสนุนการวิจัยฉบับนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ธนรัตน์  
แต้วณนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาดล  
คงสมบูรณ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษาข้อซื้อขายในการ  
ดำเนินงานวิจัยนี้

## สรุปและอภิปรายผล

## ผลลัพธ์ของการศึกษาเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ และนำมายังนาซฟ์เวอร์

### เอกสารอ้างอิง

- [1] ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. (2539). *เชรามิคส์*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [2] สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2550). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาเชรามิคและแก้ว). รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [3] โอมสิต ปันเปี่ยมรังษี. (2548). *ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs*. กรุงเทพมหานคร: ชีเอ็ดดี้เคชั่น.
- [4] มนฑล ศาสนนันทน์. (2550). การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- [5] จิรันชัย ลีลาภี วงศ์; สุวัฒน์ เนรโต; และ เกษรวินทร์ พูลทรัพย์. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 24 - 26 ตุลาคม 2550.
- [6] อรรถพล เก่งพล. (2548). การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลาง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- [7] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล; และ พนิดา พานิชกุล. (2550). *วิศวกรรมซอฟต์แวร์*. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
- [8] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล; และ กิตติพงษ์ กลมกล่อม. (2547). *UML การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ*. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
- [9] Hans-Erik Ericsson and Magnus Penker. (1998). *UML Toolkit*. Wiley Computer Publishing.
- [10] วิทูรย์ ตันศิริคงคล. (2542). *AHP กระบวนการตัดสินใจ*. กรุงเทพมหานคร: ชีเอ็ดดี้เคชั่น.