

สภาพทางกายภาพถนนที่影响ต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงสายรังสิต-นครนายก  
Road Features Influencing Road Accident on Rangsit-Nakhonnayok Highway

ว่าที่ ร.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

E-mail:ittiporn@swu.ac.th

### บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้กล่าวถึงการศึกษาแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 305 รังสิต-นครนายกบริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 0 ถึง 42 เป็นทางหลวงสายหนึ่งที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและลักษณะทางกายภาพถนนที่影响ต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสาเหตุให้ทางหลวงแผ่นดินสายนี้มีความไม่เหมาะสมซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุอยู่หลายองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านจำนวนช่องจราจร ระดับการให้บริการ เก้าอี้กลาง ช่องเปิดเกาะกลาง สภาพของผิวทาง ทางเชื่อม ทางแยกที่ระดับพื้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและสิ่งอำนวยความสะดวก สะคล้อ การใช้พื้นที่บริเวณย่านชุมชนและผู้ขับขี่ ซึ่งมีเหตุมาจากข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศเบตทางและความเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจราจรและสภาพการใช้ที่ดินรอบข้าง จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขลักษณะทางกายภาพ การใช้ป้ายหรืออุปกรณ์เดือนผู้ขับขี่ การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเครื่องจักรทางกฎหมายในการลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุรวมทั้งลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นประโยชน์ให้ผู้ใช้สันทางนี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

คำสำคัญ : อุบัติเหตุ, ทางหลวง, การจราจร

**ABSTRACT:** This article investigated a study of road accidents trend on the highway No. 305 Rangsit-Nakhonnayok between 0 and 42 km. This highway serving heavy traffic volume and highway features is influential to occurrence of accidents. High statistical rank of road traffic accident has been observed on this highway. The study found that accidents were caused by drivers and unsuitable highway feature which include traffic capacity, level of services, median,

opening, surface feature, ramp, road facilities, land use, and drivers. These are confined topographical right of way, changing in traffic volume and environmental land use. These are discussed in regard to improved road environment, traffic signs or warning signs for road facilities. Those vital in terms of safety in particular, together with strict enforcement of proper traffic control measures can result reducing in the number of traffic accidents and fatalities.

**word :** Accident, Highway, Traffic

1

จัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากระยะก่อนด้วยปัจจัยด้านผู้ขับขี่ คนเดินเท้า ขวดขานพาหนะ หรือสิ่งแวดล้อม แต่ในหลายกรณีไม่สามารถบอกสาเหตุของอุบัติเหตุได้อย่างแน่ชัด กในการเกิดอุบัติเหตุจะมีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันที่ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือ เหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นต่อเนื่องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ถ้าสามารถลดปัจจัยด้วยตัวหนึ่ง วงจรที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุ จะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาอุบัติเหตุได้ เพื่อช่วยในการลด ภัยจากการชนหรือข้ออกพร่องทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นในงานวิจัยนี้จึง ทำการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางหลวงที่ 305 สายรังสิต-นครนายก บริเวณหลักกิโลเมตร 42 เน้นหนักในด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับถนน ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อเยรังหรือคาดว่า อุบัติเหตุเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา วิธีการแก้ไขและผลกระทบจากการศึกษาครั้นนี้จะมีส่วนช่วยใน อุบัติเหตุและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงงบประมาณแผ่นดินของ สายรังสิต-นครนายกนี้ได้

### ผลกระทบของการ

จากสาเหตุที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง โดยแสดงปัจจัยที่ເອີ້ນດັກการเกิดอุบัติเหตุ ที่ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม เสนอแนะวิธีการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้าน พื้นที่ศึกษา และเพื่อให้มีรายละเอียดด้านข้อมูลปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณถนนรังสิต- กา ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง 42

**3. ขอบเขตการวิจัย**  
การวิจัยนี้เป็น  
บริเวณทางแยก  
สะพาน และสภา

**4. วิธีการเก็บข้อมูล**  
ศึกษาเดินทาง  
ราชการต่างๆ ก่อ  
รวมรวมข้อมูลและ  
และทฤษฎีทางวิชา

**5. ผลการศึกษา**  
**ก. ด้านองค์ประกอบ**  
- กิโลเมตรที่ 0+  
ตอนกรีตเสริมเหล็ก  
จราจรหากซ่องทางไป

### 3. ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาอุบัติเหตุบนพื้นที่ศึกษาอันเป็นผลมาจากการลักษณะทางกายภาพของถนน บริเวณทางแยก ทางร่วม สีแยก สามแยก ทางกลับรถ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและสิ่งอำนวยความสะดวก สะคลาน และสภาพของผู้คนของเส้นทางหลวงหมายเลข 305 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง 42



รูปที่ 1 เส้นทางที่ศึกษา


### 4. วิธีการเก็บข้อมูล

ศึกษาเส้นทางที่จะทำการสำรวจอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้นจากแผนที่และข้อมูลสถิติของหน่วยงาน ราชการต่างๆ ก่อนสำรวจเส้นทางจริงในสนาม โดยใช้กล้องวิดีโอศูนย์และกล้องถ่ายรูปบันทึกภาพ และรวบรวมข้อมูลและศึกษาอุบัติเหตุ ณ จุดต่างๆ โดยวิเคราะห์ปัญหาในปัจจัยด้านถนนที่สำคัญตามหลักการ และทฤษฎีทางวิศวกรรมราษฎรและวิศวกรรมการทางและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

### 5. ผลการศึกษา

#### ก. ด้านองค์ประกอบบนพื้นที่ตัดถนน

- กิโลเมตรที่ 0+600 ถึง กิโลเมตรที่ 5+600 บริเวณคลองหนึ่งถึงคลองสามผิวทางจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งข้ามจากกรุงเทพและเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตฝั่งขาเข้ากรุงเทพ จำนวนช่องจราจรหกช่องทางไปกลับ ความกว้างประมาณ 3.5 เมตรต่อช่องจราจรและให้ทางกว้างประมาณ 1.5 เมตร



รูปที่ 2 สภาพของเส้นทางที่ศึกษา

เมตรที่ 5+600 ถึงกิโลเมตรที่ 14+500 บริเวณคลองสามถึงคลองหกผิวทางจราจรเป็นถนน  
สหิมเหล็กฝั่งข้าอกจากกรุงเทพและเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตฝั่งขาเข้ากรุงเทพ จำนวน  
สี่ช่องทางไปกลับ ความกว้างประมาณ 3.5 เมตรต่อช่องจราจรและให้ทางกว้างประมาณ 1.5 เมตร  
ครรที่ 14+500 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 33+600 บริเวณคลองหกถึงคลองสินสี่ผิวทางจราจรเป็นถนน  
คอนกรีต จำนวนช่องจราจรหกช่องทางไปกลับ ความกว้างประมาณ 3.5 เมตรต่อช่องจราจร  
ทางกว้างประมาณ 1.5 เมตร

ครรที่ 33+600 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 42+000 บริเวณคลองสินสี่ถึงคลองสินห้าผิวทางจราจรเป็น  
ฟล็อตคอนกรีต จำนวนช่องจราจรสี่ช่องทางไปกลับ ความกว้างประมาณ 3.5 เมตรต่อช่อง  
ให้ทางกว้างประมาณ 1.5 เมตร

สำรวจพบว่าปริมาณการจราจรบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2+250 ในพื้นที่ทางนนทรีย์-กรุงเทพมี  
จำนวนสูงสุดถึง 3,458 คันต่อชั่วโมง (มี.ค. 2547 เวลา 6.30-7.30 น.) มีความเร็วเฉลี่ย 50 กิโลเมตร  
ความหนาแน่น 40 คันต่อกิโลเมตรต่อช่องจราจร ซึ่งจัดเป็นระดับการให้บริการ E

สำรวจพบว่าปริมาณการจราจรบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13+000 ในพื้นที่ทางนนทรีย์-กรุงเทพ  
จำนวนสูงสุดถึง 1,870 คันต่อชั่วโมง (มี.ค. 2547 เวลา 6.30 -7.30 น) มีความเร็วเฉลี่ย 64  
ชั่วโมง ความหนาแน่น 32 คันต่อกิโลเมตรต่อช่องจราจร โดยสถิติปริมาณการจราจรบริเวณ  
ครรที่ 24+000 ปี พ.ศ. 2545 มีค่าเฉลี่ย 3,218 คันต่อชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นระดับการให้บริการ E

ระดับการให้บริการต่างๆ ที่ความเร็วออกแนว 60 ไมล์ต่อชั่วโมง

ระดับการให้บริการ	อัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ	ความหนาแน่น (คัน/ไมล์/ช่องจราจร)	ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง)	ปริมาณการให้สูงสุด(คัน/ชม/พื้นที่)
A	0.33	$\leq 12$	$\geq 50$	650
B	0.50	$\leq 20$	$\geq 48$	1,000
C	0.65	$\leq 30$	$\geq 44$	1,300
D	0.80	$\leq 42$	$\geq 40$	1,600
E	1.00	$\leq 67$	$\geq 30$	2,000

ตารางที่ข้อมูลจากสถานที่ของปัญหาในหัวข้อต่างๆ นี้จะทำการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  
ข้อมูลจำนวนช่องจราจรถะระดับการให้บริการ ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลช่องเปิดทางกายภาพ  
ของผิวทาง ข้อมูลทางเชื่อมและทางเข้าออกช่องทาง ข้อมูลทางแยกที่ระดับพื้น ข้อมูล  
กันอันตรายและสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลบริเวณย่านชุมชน การแก้ไขปรับปรุง  
งาน ปัญหาสภาพภูมิประเทศ และปัญหาด้านผู้ขับขี่และคนเดินเท้า มีรายละเอียดดังนี้

1. เกาะกลางที่เหมาะสม  
เส้นทางนี้พบได้  
10+800 บริเวณ  
กว้างประมาณ;  
ถึงคลองเจ็ด) เป็น  
(Curb) กันด้าน  
คลองสินสี่) เป็น  
หลักกิโลเมตรที่  
แบบลาดกระชอง  
การจราจรในแต่  
รูปแบบ หรือเป็น  
ป้องกันการเกิด  
ขึ้นอยู่กับลักษณะ  
ความเร็วสูงในบ  
ต้องการให้มีการ  
รูปแบบด้องมีการ




รูปที่ 3 เกาะกลางแบบคันยกสูง (Raised Median)

1. เกาะกลาง (Median) เกาะกลางถนนนั้นมีอยู่หลายประเภท การพิจารณาเลือกประเภทของเกาะกลางที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานสำหรับถนนแต่ละสายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ จากการศึกษาเส้นทางนี้พบเกาะกลางสามประเภทด้วยกันคือ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0+600 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 10+800 บริเวณคลองหนึ่งถึงคลองสี่ เป็นเกาะกลางแบบลาดකคร่องตรงกลาง (Depressed Median) กว้างประมาณ 1.40 เมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 10+800 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 14+500 (บริเวณคลองห้า ถึงคลองเจ็ด) เป็นเกาะกลางแบบคันยกสูง (Raised Median) สูง 0.60 เมตรกว้าง 3.20 เมตรและมีขอบ (Curb) กันด้านข้าง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14+500 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 34+400 (บริเวณคลองหกถึงคลองสิบสี่) เป็นเกาะกลางแบบมีกำแพงกั้น(Median Barrier) สูง 1.20 เมตรกว้าง 0.60 เมตร และบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 34+400 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 42+000 (บริเวณคลองสิบสี่ถึงคลองสิบห้า) เป็นเกาะกลางแบบลาดกคร่องตรงกลางกว้างประมาณ 5 เมตร เกาะกลางนั้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้แบ่งทิศทางการจราจรในแต่ละทิศทางออกจากกัน ใช้คิดตั้งสิ่งอ่อนวยความสะดวกช่วยในการระบายน้ำในบางรูปแบบ หรือเป็นที่พักของคนข้ามถนน เกาะกลางที่มีความกว้างและมีความสูงที่เพียงพอสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากรถที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันได้ รูปแบบของเกาะกลางจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานของทางหลวงและสภาพภูมิประเทศข้างทาง เช่น ทางหลวงที่มีรถใช้ความเร็วสูงในบริเวณนอกเมือง ทางหลวงช่วงที่มีข้อจำกัดด้านเขตทาง ทางหลวงที่ต้องการหรือไม่ต้องการให้มีการกลับรถได้ ทางหลวงที่เป็นย่านชุมชน ทางหลวงที่รถใช้ความเร็วต่ำ ๆ ฯลฯ ทั้งนี้แต่ละรูปแบบต้องมีการออกแบบที่เหมาะสมและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถ




รูปที่ 4 เกาะกลางแบบลาดกคร่องตรงกลาง (Depressed Median)



รูปที่ 5 เกาะกลางแบบมีกำแพงกั้น (Median Barrier)

เป็นถนนคอนกรีต  
กว้าง 5+600 เมตร  
เดินชั่งส่วนใหญ่  
อยู่ทางข้ามกรุงเทพฯ  
หลัก กิโลเมตรที่ ๔  
ใกล้ทางรวมถึง  
สะพานแสง ๕๕  
ทางซึ่งเอื้อต่อการ

ช่องเปิดเกาะกลาง (Median Opening) ในเส้นทางที่ทำการศึกษานั้นมีช่องเปิดเกาะกลาง 28 จุด ช่องเปิดเกาะกลางมีประโยชน์เพื่อใช้ในการกลับรถเป็นหลักในการพิจารณาช่องเปิด ควรพิจารณาดึงประโยชน์ในการใช้งานลักษณะชุมชน ปริมาณรถระยะห่างระหว่างจุดกลับ กิจลักษณะเหมือนทางแยกและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับรถที่ใช้บริการกลับรถเป็นหลัก โดย ให้เกิดผลกระทบในช่องทางหลักหรือผลกระทบกับการจราจรในช่องทางหลักไม่มากนัก ช่อง ทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีข้อบกพร่อง เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณช่องเปิดเกาะกลาง ซึ่งว่าในการกลับรถแต่ละครั้งจะมีการตัดกระแซงรถของรถในช่องทางหลัก มีปัญหาการ จราจร ถ้าหากว่ารถที่ใช้กลับรถไม่ได้รับความสะดวกในการกลับรถเท่าที่ควรแล้วอาจจะ จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณช่องเปิดเกาะกลางได้



รูปที่ 6 ช่องเปิดเกาะกลาง (Median Opening)

#### ๙. ผลการศึกษา

1. ทางเชื่อม  
โอกาสในการเกิด  
หลัก ในการออกแบบ  
จำนวนเพียงพอ แล้ว  
ผลให้เกิดความสอดคล้อง  
กับอุบัติเหตุบริเวณทาง

สภาพของผิวทาง สภาพของผิวทางเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อความสะดวกสบายและพฤติกรรมใน รวมทั้งมีผลต่อสภาพการจราจรด้วย โดยเฉพาะผิวทางที่มีความเสียหายหรือมีความชำรุดมาก พฤติกรรมในการขับขี่และสภาพการจราจรอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งพบว่าผิวทางที่ชำรุดสามารถ บันทึกเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งผิวทางโดยทั่วไปของถนนสายนี้เป็นถนนแอสฟัลต์ก้อนกริตโดยมีบางช่วง

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่ศึกษาพบว่าบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0+600 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 5+600 (ฝั่งข้าอกจากกรุงเทพ) มีการเสียหายของผิวทางใหม่และความเสียหายของรอยซ่อนผิวทางที่มีเดิมซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่องจราจรปกติด้านขวาสุดและไอล์ทางด้านขวาสุดส่วนบริเวณพื้นที่ศึกษาฝั่งขาเข้ากรุงเทพพบว่ามีการเสียหายของผิวทางและความเสียหายของรอยซ่อนผิวทางที่มีอยู่เดิมบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33+500 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 42+000 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่องปกติด้านซ้ายสุดและไอล์ทางรวมถึงลักษณะทางกายภาพของผิวถนนโดยเฉพาะผิวทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีผิวนันสะท้อนแสง และมีผิวทางลื่นในบางตำแหน่ง หรือผิวทางไม่เรียบ เกิดปัญหาในการระนาบน้ำบริเวณผิวทางซึ่งอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้



รูปที่ 7 สภาพการชำรุดของผิวทาง

#### ๖. ผลการศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ

- ทางเชื่อมและทางเข้าออกช่องทาง ทางเชื่อมและการเข้าออกช่องทางเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อจากเป็นบริเวณที่มีทางร่วมกัน(Merging) ของช่องทางrong และช่องทางหลัก ในการออกแบบจัดวางตำแหน่งทางเข้าออกช่องทางควรจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้สามารถแยกรถท้องถิ่นออกจากรถในช่องทางหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้เกิดความสะดวกสบายและเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน จากการศึกษาพบว่ามักพบปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางเชื่อมและทางเข้าออกช่องทางบ่อยครั้ง



รูปที่ 8 การเข้าสู่ทางเชื่อมและทางเข้าออกเส้นทาง



รูปที่ 9 อุบัติเหตุจริงที่เกิดขึ้นบริเวณคลองสินห้า กม. 37+800  
เนื่องจากไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณนี้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งที่ติดตั้งไว้ในบริเวณที่คาดว่าอันตรายขึ้นได้ รั้วป้องกัน (Guard Rail) และกำแพงคอนกรีตกัน (Concrete Barrier) มีเพื่อในการช่วยป้องกัน หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งควรมีการติดตั้งให้ไว้ในบางบริเวณอาจจะไม่เคยมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุก็ตาม สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งไว้เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือแนะนำผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกสบายในกิจกรรม เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างป้ายแนะนำต่างๆ การทาสีดีเส้นจราจรและหมุดสะท้อนแสง ซึ่งติดตั้งและมีลักษณะที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอเพื่อว่าสิ่งดังกล่าวจะทำให้ผู้ขับขี่ได้อ่านง่ายมากขึ้น โดยมีส่วนช่วยได้มากในเวลาถูกทางคืน

#### หาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาพบว่าสาเหตุจากสภาพทางกายภาพของถนนที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงรัชศิต-นครนายก บริเวณถนนรังสิตนครนายกระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง 42 มีสาเหตุหลายประการซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดบริเวณที่ศึกษาได้ดังนี้ คือ การออกแบบที่ไม่คงที่ของลักษณะทางกายภาพของถนน ข้อจำกัดเขตทาง ข้อจำกัดทางธรรมชาติ การใช้พื้นที่การบ้านเรือนอยู่อาศัยหรือลิ่งชื่นวายความสะดวกในการบำรุงรักษา การพัฒนาเปลี่ยนแปลงหน้าที่การใช้งานของผู้ออกแบบ เช่น ปริมาณรถ ทางเขื่อนทางเข้าออก ข้อจำกัดด้านวินัยผู้ขับขี่คนเดียว ความอ่อนแอกในการบังคับใช้กฎหมาย ทุกสาเหตุที่กล่าวมานี้ล้วนนำไปให้เกิดอุบัติเหตุ การศึกษานี้จึงเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเจาะลึกในถนนพื้นที่ศึกษา คือ ทำการแก้ไขในการออกแบบที่ผิดพลาดเคลื่อนของกายภาพของถนน ลดระยะแพร่กระจายการกลับรถ สร้างสะพานกลับรถหรือจุดกลับรถให้

สะพานบำรุงรักษาขับขี่ ทบทวนเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ว่าในพื้นที่ที่ที่จราจรอยู่แล้วขับขี่จากข้อมูลสารอื่นๆ พบว่าองค์จะมีการทำครีททราบแนวโน้มในการ

ในการรับการเกิดอุบัติเหตุผลกระทบจากปัจจุบันที่วิ่ง เป็นดัง

#### 7.กิจกรรมประจำ ขอขอบคุณ ภา<sup>ฯ</sup> และบุคลากร ในกา

#### เอกสารอ้างอิง

1. กรมสันติ์ เพ็งสวัสดิ์ ถนนรังสิต-นครนายก โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
2. ชิติ มีผิว และบรรจุรังสิต-นครนายก,” นครนายก, พ.ศ. 2544
3. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผล, “การประเมินคุณภาพทางกายภาพของถนน,” วารสารวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
4. Austroads, “Road Transport Engineering
5. Transportation Re

สภาพน้ำรุ่งรากยาสิ่งอิ่มตัวความสะอาดและพิ华ทาง เครื่องครัดในการบังคับใช้กฎหมายและรณรงค์วินัยผู้ขับขี่ ทบทวนปรับปรุงสภาพถนนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรถและการใช้พื้นที่ฯ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการเปรียบเทียบระหว่างสถิติและข้อมูลที่ทำการศึกษาจะสามารถสรุปได้ว่าในพื้นที่ที่ทำการศึกษา สาเหตุที่คาดว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือปัญหาจุลคลับรถที่ไม่มีช่องจราจรเดียวและการวางแผนในการเปิดปิดจุลคลับรถที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในปัจจัยในด้านผู้ขับขี่จากข้อมูลสถิติพบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ณ ถนนสายนี้ โดยจากการวิจัยอื่นๆ พบว่าองค์ประกอบกลุ่มคนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการทางถนนมากที่สุด ดังนั้นควรจะมีการทำการศึกษาต่อไปในอนาคตในด้านปัจจัยของผู้ขับขี่ ลักษณะยานพาหนะ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบแนวโน้มในการเกิดอุบัติเหตุของถนนสายนี้ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไป

ในการศึกษาในอนาคตควรทำการศึกษาอุบัติเหตุบนถนนกรณีอื่นๆ เช่น ศึกษาถึงความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ศึกษาตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจริงเทียบกับตำแหน่งที่ศึกษาประเมินมาแล้ว ศึกษาถึงผลกระทบจากปัจจัยหลักอื่นๆ เช่น พฤติกรรมผู้ขับขี่ คันเดินเท้า ประสิทธิภาพ น้ำหนักและขนาดของรถที่วิ่ง เป็นต้น

## 7. กิจกรรมประจำ

ขอขอบคุณ ภาควิชาชีวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล และบุคลากร ในการทำวิจัย

### เอกสารอ้างอิง

1. คณสันต์ เพ็งสวาย และคณะ, “การวิเคราะห์ปัญหาการจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากจุลคลับรถบริเวณถนนรังสิต-นครนายก ช่วงระหว่าง คลอง 1 ถึง คลอง 7,” โครงการวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว, นครนายก, พ.ศ. 2547
2. ธิติ มีผิว และบรรณา อนมาตรฐาน, “การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบนเส้นทางหลวงสาย 305 ถนนรังสิต-นครนายก,” โครงการวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว, นครนายก, พ.ศ. 2546
3. อุดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และคณะ, “การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนน,” วารสารวิจัยและพัฒนา, มจช ปีที่ 27 ฉบับที่ 3, หน้า 333-355, พ.ศ. 2547
4. Austroads, “Road Safety Audit,” Sydney Australia, 1993.
5. Transportation Research Board, “Highway Capacity Manual,” Special Report 209, 1985.